

広島県安芸高田市 高宮中学校 (通学路対策箇所図①)



※イメージ

【対策検討メンバー】 広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、高宮中学校、PTA



対策箇所番号 5
国道 433 号

- 急な坂になっており、途中、急なカーブがある。幅員が狭い。

↑《対策前》 ↓《対策後》

〈対策内容〉

- 路面表示・カラー舗装

対策箇所番号 1
国道 433 号

- 急な坂になっており、途中、急なカーブがある。歩道が途中で途切れる。

〈対策内容〉

- ①区画線の再設置・看板設置
- ②土砂の撤去 ③安全指導

対策箇所番号 2
市道西田粒原線

- 急な坂になっており、途中、急なカーブがある。幅員が狭い。

↑《対策前》 ↓《対策後》

〈対策内容〉

- 区画線の設置・カラー舗装

凡例

- ：対策箇所エリア


※対策箇所エリアに関しては、おおよその位置を示しています。

広島県安芸高田市 高宮中学校（通学路対策箇所図②）



※イメージ

【対策検討メンバー】 広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、高宮中学校、PTA



対策箇所番号 4
市道勤部細河内線

- 急なカーブがある。幅員が狭い。



↑《対策前》
↓《対策後》

《対策内容》

- 安全指導

対策箇所番号 3
市道勤部細河内線

- 急な坂になっており、途中、急なカーブがある。幅員が狭い。



↑《対策前》
↓《対策後》

《対策内容》

- 路面表示

凡例

○：対策箇所エリア

※対策箇所エリアに関しては、おおよその位置を示しています。