

広島県安芸高田市 根野小学校（通学路対策箇所図）



※イメージ

【対策検討メンバー】 広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、根野小学校、PTA

対策箇所番号 1
市道勝田根之谷線

- ・道幅が狭い。車のスピードが速い。



〈対策内容〉

- ・路面表示

対策箇所番号 4
市道勝田根之谷線

- ・道幅が狭い。車のスピードが速い。見通しが悪い。



〈対策内容〉

- ・路面表示

対策箇所番号 2
市道大地原沼内線・三本木藪崎線

- ・トンネル内が暗い。



↑〈対策前〉



↓〈対策後〉

〈対策内容〉

- ・照明灯の点灯時間を早める。

対策箇所番号 5
県道千代田八千代線

- ・見通しが悪い。



〈対策内容〉

- ・安全指導

対策箇所番号 3
県道浜田八重可部線

- ・横断歩道がない。



〈対策内容〉

- ・安全指導

凡例

：対策箇所エリア

※対策箇所エリアに関しては、おおよその位置を示しています。

