

通学路交通安全プログラム対策一覧(美土里町)

平成28年3月31日時点

【美土里小学校・美土里中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道吉田邑南線	美土里町北	歩道がない。急カーブがある。	看板設置・土砂の撤去	広島県	対策済
2	県道吉田邑南線	美土里町本郷	歩道がない。	歩道設置	広島県	短期
3	国道433号	美土里町北	バス停の路肩が狭い。	安全指導	学校	継続
4	市道下市重信線	美土里町横田	道路幅が狭い。ガードレールがない。	路肩補強・ガードパイプ設置	安芸高田市	対策済
5	県道金屋壬生線	美土里町本郷	車のスピードが速い。	カラー舗装	広島県	短期
6	県道吉田邑南線	美土里町横田	横断歩道がない。	通学路変更	学校	継続
7	市道柏原線	美土里町北	カーブが多く、見通しが悪い。	区画線の再設置	安芸高田市	対策済
8	国道433号	美土里町北	バス停の路肩が狭い。	安全指導	学校	継続
9	県道吉田邑南線	美土里町横田	幅員が狭い。	歩道設置	広島県	長期

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・美土里小学校・美土里中学校・PTA

※備考欄:「短期」とは3年以内を目安に対策を実施するもの。「長期」とは対策の完了まで長期間要するもの。「継続」とは継続して対策に取り組むもの。「対策済」とは、対策の完了したもの。