

通学路交通安全プログラム対策一覧(甲田町)

平成28年3月31日時点

【甲立小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	国道54号	甲田町上甲立	大型車が左折時、児童に気付かないことがある。	安全指導	学校	継続
2	県道世羅甲田線	甲田町上甲立	信号無視する車が多い。	安全指導	学校	継続
3	市道上甲立線	甲田町上甲立	道路幅が狭い。	区画線の設置・カラー舗装	安芸高田市	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・甲立小学校・PTA

【小田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道吉田口停車場線	甲田町下小原	車のスピードが速い。見通しが悪い。	①看板設置・路面表示 ②区画線の修繕 ③安全指導	①広島県②安芸高田市③学校	①・②対策済 ③継続
2	県道広島三次線	甲田町下小原	交通量が多い。車のスピードが速い。見通しが悪い。	路面表示・区画線の再設置	広島県	対策済
3	市道日南線	甲田町下小原	橋の幅員が狭い。	区画線の設置・カラー舗装	安芸高田市	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・小田小学校・PTA

※備考欄:「短期」とは3年以内を目安に対策を実施するもの。「長期」とは対策の完了まで長期間要するもの。「継続」とは継続して対策に取り組むもの。「対策済」とは、対策の完了したもの。

【小田東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道広島三次線	甲田町上小原	歩道がない。交通量が多い。車のスピードが速い。	区画線の再設置・カラー舗装	広島県	対策済
2	市道篠原上組線	甲田町上小原～ 下小原	橋の幅員が狭い。歩道がない。	区画線の設置・カラー舗装・路面表示	安芸高田市	対策済
3	県道世羅甲田線	甲田町高田原	交通量が多い。見通しが悪い。	①カラー舗装 ②安全指導	①安芸高田市 ②学校	①対策済 ②継続
4	市道高林坊線	甲田町高田原	見通しが悪い。	安全指導	学校	継続
5	市道平佐井才田線	甲田町高田原	踏切前後の道路幅が狭い。見通しが悪い。	①区画線の再設置・カラー舗装 ②安全指導	①安芸高田市 ②学校	①対策済 ②継続

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・小田東小学校・PTA

※備考欄:「短期」とは3年以内を目安に対策を実施するもの。「長期」とは対策の完了まで長期間要するもの。「継続」とは継続して対策に取り組むもの。「対策済」とは、対策の完了したものの。