

広島県安芸高田市 吉田小学校 (通学路対策箇所図①)



※イメージ

【対策検討メンバー】 国土交通省三次河川国道事務所、広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、吉田小学校、PTA



対策箇所番号 5
 県道吉田邑南線

- ・交通量が多い。



〈対策内容〉

- ・安全指導

対策箇所番号 8-①
 市道西土手左円線

- ・見通しが悪い。



〈対策内容〉

- ①カーブミラーの角度調整
- ②安全指導 ③防護柵の改良 (国道 54 号)

対策箇所番号 8-②
 国道 54 号

- ・横断歩道位置が悪い。横断歩道部にたまりがない。



〈対策内容〉

- ・歩道整備・横断歩道位置変更 (調査・検討中)

対策箇所番号 1
 国道 54 号

- ・交通量が多い。



〈対策内容〉

- ・安全指導

対策箇所番号 10
 市道郡山線

- ・急なカーブがあり、見通しが悪い。道幅が狭い。



〈対策内容〉

- ・安全指導

対策箇所番号 2
 市道鎗分大浜線

- ・道幅が狭い。車がスピードを出す。



↑〈対策前〉



↓〈対策後〉

〈対策内容〉

- ・路面表示

対策箇所番号 9
 県道吉田豊栄線

- ・横断歩道位置が悪い。交通量が多い。



〈対策内容〉

- ①カーブミラーの角度調整
- ②路面表示

広島県安芸高田市 吉田小学校 (通学路対策箇所図②)



※イメージ

【対策検討メンバー】国土交通省三次河川国道事務所、広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、吉田小学校、PTA

対策箇所番号 6
県道勝田吉田線

- 横断歩道がない。



〈対策内容〉
・安全指導

対策箇所番号 3
県道吉田邑南線

- 横断歩道がない。



〈対策内容〉
・安全指導

対策箇所番号 7
県道勝田吉田線

- 横断歩道がない。



〈対策内容〉
・安全指導

対策箇所番号 4
県道吉田邑南線

- 横断歩道がない。



〈対策内容〉
・安全指導

凡例

○ : 対策箇所エリア

※対策箇所エリアに関しては、おおよその位置を示しています。

