安芸高田市立学校の耐震化の状況・学校別一覧

(2024年4月1日現在)

			_	ı	1	, , ,		<u> </u>	唐 i	(2024年4月1日現								
学校名	棟用途	- 村		建築年月	構造	 階数	面積	区分		度調査	第1次			2次診		改修		多後
		番号	枝番				(m²)		年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	q値	年度	Is値	q值
吉田小学校	管理教室棟	1	1	昭和38年3月	RC	3	1,007	旧基準			15	0.23	21	0.29	1.07	22	0.75	3.00
	管理教室棟	1	2	昭和39年3月	RC	3	1,072	旧基準			15	0.23	21	0.29	1.07	22	0.75	3.00
	管理教室棟	1	3	1 11 11 11 11 11 11	RC	3	587				15	0.23	21	0.29	1.07	22	0.75	3.00
	管理教室棟	9	0	昭和55年4月	RC	3	566				15	0.33	22	0.30	1.00	23	0.76	2.59
	屋内運動場棟	10	0	HATE TOY	S	2		新基準		_	_	_	_	_	_		_	_
愛郷小学校	屋内運動場棟	12	0		S	2	678		17	4			22	0.13	0.40	25	0.81	1.46
	管理教室棟	13	0	平成6年8月	RC	2	2,349	新基準										
	ミーティングルーム	14	0	平成6年8月	RC	1	135			_		_						
八千代小学校	管理教室棟	12	0	昭和63年2月	RC	2	2,144	新基準		_	_	_	_	_	_	_	_	_
	屋内運動場棟	13	0	昭和63年3月	S	1	756	新基準	_	_	_	_	_		_	_	_	_
	管理教室棟	12	1	平成30年1月	S	1	105		_		_	_	_	_	_	_	_	_
美土里小学校	管理教室棟	1	0	_ 15 / _	RC	2	3,065				_	_			_	_	_	_
高宮小学校	管理教室棟	1	0		RC	2		新基準	_		_	_	_	_	_	_	_	_
	屋内運動場棟	2	1	昭和58年3月	S	1	701	新基準			_		_	_		_		_
	クラブハウス	2	2	昭和58年3月	S	1		新基準	_		_	_	_	_		_		
甲田小学校	屋内運動場棟	4	0	昭和52年1月	S	1	727	旧基準	17	5			22	0.21	0.76	24	0.86	1.39
	管理教室棟	12	0		RC	3	2,589										_	
	管理教室棟	12	1	平成29年8月	s	2	468											
	屋内運動場棟	14	0		RC	2	730		17	5			22	0.61	0.60	24	0.97	1.55
向原小学校	管理教室棟	15	0	昭和53年8月	RC	3	3,172		17				22	0.60	2.11	23	0.79	1.77
	プール棟	17	0		S	1	<u> </u>	新基準						0.00	2.11		0.18	1.//
吉田中学校		1/	1			2					15	0.20	21	0.20	114	22	0.81	2 44
	<u>管理教室棟</u> 管理教室棟	1	1	昭和44年5月	RC	3	1,508				15	0.20	21	0.29	1.14	22		2.44
	管理教室棟 見路機構	- 1	2	昭和44年10月	RC	3	2,289				15	0.21	21	0.29	1.14	22	0.81	2.44
	昇降機棟	1	3	1 174- 1 7 5	RC	3	38	1111				1 10						
	特別教室棟	2	1	昭和44年10月	S	1	328				15	1.10						_
	特別教室棟	2	2	昭和61年10月	S	1		新基準					_				<u> </u>	
	屋内運動場棟	3	0	HATA TO TOY	S	2	1,380						22	0.40	1.11	23	0.81	1.59
	武道場棟	4	0	MAINE 1 077	S	1	579						23	0.63	1.96	25	0.88	2.72
八千代中学校	管理教室棟	11	0		RC	2	2,114		17				22	1.00	1.37	_	_	
	屋内運動場棟	12	0		RC	2		旧基準	17	4		1 14	22	0.32	0.37	24	0.84	1.40
美土里中学校	教室管理棟	1	0		RC	3		旧基準				改修済				12	0.77	_
	技術室棟	2	0		S	1		旧基準	17	5			23	1.26	1.81			
	屋内運動場棟	5		1 1111111111111111111111111111111111111	S	1		旧基準			Ī	汝修済	<u> </u>			13	0.75	2.31
	武道場棟	6	0	1 111	S	1		新基準		_	_	_	_		_		_	
高宮中学校	教室管理棟	16	0	THIRD I TO	RC	2		新基準		_	_		_		_		_	
	技術室棟	17	0		RC	1		新基準		_	_	_	_		_		_	
	屋内運動場棟	19	0	昭和63年3月	RC	1		新基準										_
	クラブハウス	20	0	昭和63年3月	RC	2	199	新基準										
甲田中学校	教室棟	1	1	昭和47年3月	RC	3		旧基準	17	4			22	0.46	1.96	24	0.75	2.7
	教室管理棟	1	2	昭和47年3月	RC	2		旧基準	17	4			22	0.60		24	0.77	2.77
	階段棟	1	3		RC	3		旧基準	17	4			22	0.19			1.15	4.07
	階段棟	1	4	昭和47年3月	RC	3		旧基準	17				22	0.16			0.76	2.18
	階段棟	1	5		RC	3		旧基準	17				22	0.20			0.79	2.33
	階段棟	1	6		RC	3		旧基準	17				22	0.21	0.88		0.93	2.22
	昇降機棟	1	7	平成14年10月	RC	3		新基準						-	- 5.55		- 3.00	
	屋内運動場棟	2	0		S	2		旧基準	17	3	_	_	22	0.12	0.37	22	0.81	1.46
	武道場棟	3	0		S	1		旧基準					23	0.12		25	0.83	2.59
向原中学校	<u></u>	7	1	昭和42年3月	RC	3		旧基準	17	2			21	0.30		22	0.76	1.85
	教 <u>主</u> 悚 教室棟	7	2		RC	2		旧基準	17				21	0.30			0.76	1.85
						-												
	教室管理棟	8	0	H 11 - 1 - 7 -	RC	2		旧基準	17				21	0.35		22	1.10	2.03
	屋内運動場棟	14	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1	RC	2		旧基準	17	5			22	0.49	1.50	24	0.77	2.7
	特別教室棟	15	0		RC	3		新基準							_		_	_
	技術室棟	18	0	THIRD I TO	S	1		新基準			_		_	_	<u> </u>		_	
	武道場棟	19	0	昭和52年3月	S	1	363	旧基準	18	5			22	0.30	0.94	25	0.84	1.54

※ Is値欄は、木造の場合 Iw値