

広島県安芸高田市 小田東小学校 (通学路対策箇所図)



※イメージ

【対策検討メンバー】 広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、小田東小学校、PTA

対策箇所番号 3
 県道世羅甲田線
 ・交通量が多い。見通しが悪い。



↑《対策前》 ↓《対策後》

〈対策内容〉
 ①カラー舗装 ②安全指導

対策箇所番号 4
 市道高林坊線
 ・見通しが悪い。



〈対策内容〉
 ・安全指導

対策箇所番号 2
 市道篠原上組線
 ・橋の幅員が狭い。歩道がない。



〈対策内容〉
 ・区画線の設置・カラー舗装
 ・路面表示

対策箇所番号 5
 市道平佐井才田線
 ・踏み切り前後の道路幅が狭い。見通しが悪い。




〈対策内容〉
 ①区画線の再設置・カラー舗装
 ②安全指導

対策箇所番号 1
 県道広島三次線
 ・歩道がない。交通量が多い。車のスピードが速い。



〈対策内容〉
 ・区画線の再設置・カラー舗装



凡例
 : 対策箇所エリア
 ※対策箇所エリアに関しては、おおよその位置を示しています。