

通学路交通安全プログラム対策一覧(吉田町)

平成30年10月31日時点

【吉田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道郡山線	吉田町吉田	道幅が狭い。交通量が多い。車がスピードを出す。	横断歩道等の修繕	警察	対策済
28—2	市道新町中央線	吉田町吉田	道幅が狭い。交通量が多い。	区画線の設置・カラー舗装・路面表示	安芸高田市	対策済
28—3	県道吉田豊栄線 市道藤森・岩之城線	吉田町吉田	横断歩道部にたまりがない。道路が狭い。	①道路拡幅・交差点部分の改良 ②横断歩道等の修繕	①安芸高田市 ②警察	①長期 ②対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・吉田小学校・PTA

【可愛小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道一本木・日南線	吉田町常友	車がスピードを出す。	①区画線等の再設置 ②安全指導	①安芸高田市 ②学校	①対策済 ②継続
28—2	市道一本木・小山線	吉田町竹原	車がスピードを出す。車道と歩道の区別がない。	区画線の設置、カラー舗装、路面表示	安芸高田市	対策済
28—3	市道山手西線	吉田町山手	道幅が狭い。大型車両が大きく通行する。	道路拡幅	安芸高田市	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・可愛小学校・PTA

【郷野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道上市杉迫線	吉田町入江	道路に凸凹がある。車がスピードを出す。	道路の凸凹の修繕、区画線の再設置	安芸高田市	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・郷野小学校・PTA

【吉田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	県道吉田豊栄線	吉田町吉田	車が一時停止を行わない。	①横断歩道等の修繕 ②安全指導	①警察 ②学校	①対策済 ②継続

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・吉田中学校・PTA

※備考欄:「短期」とは3年以内を目安に対策を実施するもの。「長期」とは対策の完了まで長期間要するもの。「継続」とは継続して対策に取り組むもの。「対策済」とは、対策の完了したもの。

通学路交通安全プログラム対策一覧(八千代町)

平成30年10月31日時点

【刈田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道谷の城線	八千代町佐々井	道幅が狭い。急なカーブがあり、見通しが悪い。車のスピードが速い	区画線の設置・カラー舗装・路面表示	安芸高田市	対策済
28—2	県道浜田八重可部線	八千代町勝田	急なカーブがあり、見通しが悪い。車のスピードが速い。	安全指導	学校	継続
28—3	市道勝田根之谷線	八千代町勝田	道幅が狭い。急なカーブがあり、見通しが悪い。車のスピードが速い	歩道設置	安芸高田市	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・刈田小学校・PTA

【根野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道勝田根之谷線	八千代町上根	道幅が狭い。車のスピードが速い。	路面表示	安芸高田市	対策済
28—2	市道三本木2号線	八千代町上根	道幅が狭い。	道路拡張	安芸高田市	短期

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・根野小学校・PTA

※備考欄:「短期」とは3年以内を目安に対策を実施するもの。「長期」とは対策の完了まで長期間要するもの。「継続」とは継続して対策に取り組むもの。「対策済」とは、対策の完了したものの。

通学路交通安全プログラム対策一覧(高宮町)

平成30年10月31日時点

【川根小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道川根小学校線	高宮町川根	見通しが悪い。車のスピードが速い。	①安全指導 ②ミラー設置	①学校 ②安芸高田市	①継続 ②対策済
28—2	県道邑南高宮線	高宮町川根	落石の危険がある。	看板の設置	安芸高田市	対策済
28—3	県道甲田作木線	高宮町川根	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道等の修繕	警察	対策済
28—4	県道中北川根線	高宮町川根	歩道の中ほどから傾いている。	①ポストコーンの設置 ②安全指導	①広島県 ②学校	①対策済 ②継続

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・川根小学校・PTA

【船佐小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	国道433号	高宮町佐々部	急なカーブがあり、見通しが悪い。	①注意喚起看板の下を張コンクリート ②通学路変更	①広島県 ②学校	①対策済 ②継続
28—2	国道433号	高宮町佐々部	交通量が多い。	安全指導	学校	継続
28—3	県道甲田作木線	高宮町佐々部	歩道の一部を車が通過する。	ポストコーンの設置・反射板付ポール の設置	広島県	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・船佐小学校・PTA

※備考欄:「短期」とは3年以内を目安に対策を実施するもの。「長期」とは対策の完了まで長期間要するもの。「継続」とは継続して対策に取り組むもの。「対策済」とは、対策の完了したもの。

通学路交通安全プログラム対策一覧(甲田町)

平成30年10月31日時点

【甲立小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道甲立中央線	甲田町下甲立	急なカーブがあり、見通しが悪い。車のスピードが速い。	看板の設置、路面表示	安芸高田市	対策済
28—2	県道下北甲田線	甲田町浅塚	歩道部が狭い。	①区画線の再設置 ②横断歩道等の修繕 ③通学路変更	①広島県 ②警察 ③学校	①・②対策済 ③継続
28—3	市道倉内線	甲田町高田原	道幅が狭い。歩道がない。	区画線の設置・カラー舗装・路面表示	安芸高田市	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・甲立小学校・PTA

【小田東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道高林坊線	甲田町高田原	車のスピードが速い。	横断歩道等の修繕	警察	対策済
28—2	県道世羅甲田線	甲田町高田原	交差点部に高低差のある溝がある。	ガードパイプの設置	安芸高田市	対策済
28—3	県道世羅甲田線	甲田町高田原	交通量が多い。見通しが悪い。	①塀の一部撤去 ②安全指導	①安芸高田市 ②学校	①対策済 ②継続

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・小田東小学校・PTA

※備考欄:「短期」とは3年以内を目安に対策を実施するもの。「長期」とは対策の完了まで長期間要するもの。「継続」とは継続して対策に取り組むもの。「対策済」とは、対策の完了したもの。