

安芸高田市立学校の耐震化の状況・学校別一覧

(平成31年4月1日現在)

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修		改修後	
		番号	枝番						年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値	
吉田小学校	管理教室棟	1	1	昭和38年3月	RC	3	1,007	旧基準			15	0.23	21	0.29	1.07	22	0.75	3.00	
	管理教室棟	1	2	昭和39年3月	RC	3	1,072	旧基準			15	0.23	21	0.29	1.07	22	0.75	3.00	
	管理教室棟	1	3	昭和40年3月	RC	3	587	旧基準			15	0.23	21	0.29	1.07	22	0.75	3.00	
	管理教室棟	9	0	昭和55年4月	RC	3	566	旧基準			15	0.33	22	0.30	1.00	23	0.76	2.59	
	屋内運動場棟	10	0	昭和59年3月	S	2	1,136	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
愛郷小学校	屋内運動場棟	12	0	昭和54年3月	S	2	678	旧基準	17	4			22	0.13	0.40	25	0.81	1.46	
	管理教室棟	13	0	平成6年8月	RC	2	2,349	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ミーティングルーム	14	0	平成6年8月	RC	1	135	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
八千代小学校	管理教室棟	12	0	昭和63年2月	RC	2	2,144	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	13	0	昭和63年3月	S	1	756	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	12	1	平成30年1月	S	1	105	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
美土里小学校	管理教室棟	1	0	平成15年7月	RC	2	3,065	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
川根小学校	管理教室棟	1	0	昭和60年2月	RC	2	1,258	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	2	0	昭和53年9月	S	1	560	旧基準	改修済						16	0.81	2.49		
来原小学校	屋内運動場棟	12	0	昭和54年7月	S	1	612	旧基準	改修済						16	0.81	2.52		
	管理教室棟	14	0	平成5年1月	RC	3	1,943	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	クラブハウス	16	0	平成5年1月	RC	1	150	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船佐小学校	管理教室棟	1	0	昭和58年3月	RC	2	1,948	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	2	1	昭和58年3月	S	1	701	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	クラブハウス	2	2	昭和58年3月	S	1	148	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
甲田小学校	屋内運動場棟	4	0	昭和52年1月	S	1	727	旧基準	17	5			22	0.21	0.76	24	0.86	1.39	
	管理教室棟	12	0	昭和59年9月	RC	3	2,589	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	12	1	平成29年8月	S	2	468	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
向原小学校	屋内運動場棟	14	0	昭和49年3月	RC	2	730	旧基準	17	5			22	0.61	0.60	24	0.97	1.55	
	管理教室棟	15	0	昭和53年8月	RC	3	3,172	旧基準	17	4			22	0.60	2.11	23	0.79	1.77	
	プール棟	17	0	平成7年3月	S	1	1,166	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
吉田中学校	管理教室棟	1	1	昭和44年5月	RC	3	1,508	旧基準			15	0.20	21	0.29	1.14	22	0.81	2.44	
	管理教室棟	1	2	昭和44年10月	RC	3	2,289	旧基準			15	0.21	21	0.29	1.14	22	0.81	2.44	
	昇降機棟	1	3	平成8年12月	RC	3	38	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	2	1	昭和44年10月	S	1	328	旧基準			15	1.10	—	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	2	2	昭和61年10月	S	1	90	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	3	0	昭和46年3月	S	2	1,380	旧基準					22	0.40	1.11	23	0.81	1.59	
	武道場棟	4	0	昭和53年3月	S	1	579	旧基準					23	0.63	1.96	25	0.88	2.72	
八千代中学校	管理教室棟	11	0	昭和54年7月	RC	2	2,114	旧基準	17	5			22	1.00	1.37	—	—	—	
	屋内運動場棟	12	0	昭和55年6月	RC	2	1,378	旧基準	17	4			22	0.32	0.37	24	0.84	1.40	
美土里中学校	教室管理棟	1	0	昭和48年3月	RC	3	2,278	旧基準	改修済						12	0.77	—		
	技術室棟	2	0	昭和48年3月	S	1	205	旧基準	17	5			23	1.26	1.81	—	—	—	
	屋内運動場棟	5	0	昭和50年1月	S	1	754	旧基準	改修済						13	0.75	2.31		
	武道場棟	6	0	昭和61年3月	S	1	588	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
高宮中学校	教室管理棟	16	0	昭和63年3月	RC	2	2,468	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	技術室棟	17	0	昭和63年3月	RC	1	112	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	19	0	昭和63年3月	RC	1	852	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	クラブハウス	20	0	昭和63年3月	RC	2	199	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
甲田中学校	教室棟	1	1	昭和47年3月	RC	3	1,969	旧基準	17	4			22	0.46	1.96	24	0.75	2.7	
	教室管理棟	1	2	昭和47年3月	RC	2	980	旧基準	17	4			22	0.60	2.18	24	0.77	2.77	
	階段棟	1	3	昭和47年3月	RC	3	196	旧基準	17	4			22	0.19	0.85	24	1.15	4.07	
	階段棟	1	4	昭和47年3月	RC	3	239	旧基準	17	4			22	0.16	0.55	24	0.76	2.18	
	階段棟	1	5	昭和47年3月	RC	3	196	旧基準	17	4			22	0.20	0.88	24	0.79	2.33	
	階段棟	1	6	昭和47年3月	RC	3	196	旧基準	17	4			22	0.21	0.88	24	0.93	2.22	
	昇降機棟	1	7	平成14年10月	RC	3	25	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	2	0	昭和48年3月	S	2	1,277	旧基準	17	3			22	0.12	0.37	22	0.81	1.46	
	武道場棟	3	0	昭和48年3月	S	1	567	旧基準					23	0.36	1.14	25	0.83	2.59	
向原中学校	教室棟	7	1	昭和42年3月	RC	3	883	旧基準	17	2			21	0.30	1.48	22	0.76	1.85	
	教室棟	7	2	昭和42年6月	RC	2	125	旧基準	17	2			21	0.30	1.48	22	0.76	1.85	
	教室管理棟	8	0	昭和42年6月	RC	2	524	旧基準	17	3			21	0.35	1.74	22	1.10	2.03	
	屋内運動場棟	14	0	昭和54年2月	RC	2	797	旧基準	17	5			22	0.49	1.50	24	0.77	2.7	
	特別教室棟	15	0	昭和60年3月	RC	3	864	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	技術室棟	18	0	昭和63年1月	S	1	200	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	武道場棟	19	0	昭和52年3月	S	1	363	旧基準	18	5			22	0.30	0.94	25	0.84	1.54	

※ Is値欄は、木造の場合 Iw値